



Preven[®]
Control

AJUNTAMENT DE BERGA

Planificació de l'Activitat Preventiva

Centre de treball: ZONA ESPORTIVA BERGA

Adreça: c/Guillem de Berguedà, s/n
08600 Berga
(Barcelona)

Telèfon: 938210544

FAX: 938211787

email: berga@ajberga.cat / salinasbl@ajberga.cat

1 Introducció

Una vegada avaluats els riscos i d'acord amb els resultats, s'ha de procedir a la planificació de l'activitat preventiva que té com a objectiu l'adopció de mesures correctores respecte a les situacions de risc detectades, dins del pla o programa assumit per l'empresa en qüestió.

2 Objecte

La planificació de l'activitat preventiva té com a objectiu l'eliminació, el control i la reducció dels riscos segons un ordre de prioritats en funció de la seva magnitud.

A tota planificació s'ha de tenir en compte:

- Les disposicions legals relatives a riscos específics.
- Els principis d'acció preventiva als que fa referència l'article 15 de la L.P.R.L.

3 Contingut

Una correcta planificació de l'activitat preventiva ha d'integrar en un tot:

- La determinació dels mitjans humans materials necessaris
- Les mesures d'emergència.
- Les mesures a adoptar en torn a la vigilància de la salut.
- La formació i informació dels treballadors.

En el present informe s'adjunta una taula on s'indiquen els riscos detectats, mesures preventives proposades i la prioritat assignada a cadascuna d'elles.

El termini, l'assignació de responsable i el cost de les mesures preventives haurà d'ésser complimentat per part de l'empresa d'acord amb les prioritats assignades pels tècnics (Molt Alt, Alt, Mitjà, Baix i Molt Baix) i els recursos humans i econòmics disponibles.

La implantació i la gestió de l'activitat preventiva se seguirà documentalment. Els camps marcats per un asterisc (*) hauran d'ésser complimentats per part de la pròpia empresa. Queda constatat que s'ha procedit a informar a l'empresari de la planificació preventiva recomanada per PrevenControl, S.A., derivada de l'avaluació de riscos realitzada a la seva empresa.

Se'ls informa que aquest document haurà de restar al seu centre de treball a disposició de l'autoritat laboral segons l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

BERGA, a dilluns, 25 / maig / 2015

Rafael Espejo Algarrada

Tècnic en prevenció de riscos laborals

4 Planificació de l'activitat preventiva

4.1 Seccions

Riscos de la secció INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Risc: Caiguda de persones al mateix nivell

Factor de risc: Objectes pel terra, desordre en les zones de trànsit en el recinte de les instal·lacions esportives

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Ordre i neteja, mantenir les zones de pas lliures d'obstacles en el recinte de les instal·lacions esportives. Verificar periòdicament el manteniment de la mesura preventiva. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Sòl lliscant (moll, amb greixos) durant dies de pluja o durant tasques de neteja de terres.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Senyalitzar l'advertència de Paviment Moll / Suelo Mojado durant dies de pluja o durant tasques de neteja de terres per evitar relliscades. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Xocs contra objectes immòbils

Factor de risc: Presència de materials en zones de pas en el recinte de les instal·lacions esportives.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Les zones de pas han d'estar lliures d'obstacles . Cal mantenir ordre i neteja als passadissos i zones de treball. Cal comprovar periòdicament que es compleix la mesura preventiva. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Contactes elèctrics

Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Evitar l'ús de "lladres" . En cas de no disposar de suficients preses de corrent, adequar-ne de noves o bé disposar d'allargadors o bases d'endoll múltiples adequades. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Situar els cables de forma que no puguin ser esclafats, danyats o sotmesos a tracció, en el cas d'emprar allargadors.

Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Risc: Accidents de trànsit

Factor de risc: Utilització del telèfon mòbil durant la conducció.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Disposar d'un telèfon mòbil amb habilitació de sistema de mans lliures al vehicle (es recomana).

Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Factor de risc: Vehicle en condicions incorrectes

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Disposar de recanvis de bombetes, triangle de senyalització, armilla luminescent, etc a cadascun dels vehicles emprats.

Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Lloc de treball: **OPERARI DE MANTENIMENT**

Secció: **INSTAL·LACIONS ESPORTIVES**

Treballadors exposats: **2**

Risc: Caiguda de persones a diferent nivell

Factor de risc: Pujar o baixar per escales del centre de treball. (escales manuals)

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Fixar l'escala tant per la part superior com per la part inferior, per tal d'assegurar la seva estabilitat. L'escala s'ha de recolzar sobre una superfície plana i estable.

Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

L'escala ha de disposar de proteccions de goma a les potes. En cas d'escales tipus tisora, aquestes també hauran de disposar de sistema que eviti l'obertura excessiva d'aquesta.

Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

S'utilitzarà arnés de seguretat ancorat a un punt extern de la mateixa sempre que hagi perill de caiguda de més de 3,5 metres

Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Factor de risc: Treballs en alçada per realitzar revisions o reparacions de les instal·lacions dels centres, si es dóna el cas.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Crear instruccions escrites sobre treballs en alçada i entregar als treballadors

Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Protegir les zones de treball amb xarxes i baranes (amb barra superior a 90 cm, barra intermèdia a 45 cm i sòcols). Aquestes s'hauran d'instal·lar prèviament a l'inici dels treballs.

En absència de proteccions col·lectives eficaces, caldrà utilitzar arnès de seguretat fixat a un punt resistent i fix. Queda prohibit fer treballs que es trobin a més de 2 metres d'alçada, sense haver cobert abans el risc de caiguda mitjançant la utilització de protecció col·lectiva eficaç, o en defecte d'això una protecció individual (arnés de seguretat).

Prioritat:**Moderada**

Utilització d' arnès de seguretat permanentment en absència de proteccions col·lectives eficaces contra caigudes des d'alçada, agafat sempre a un punt fix o una línia de vida. També durant la col·locació de proteccions col·lectives

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Risc: Caiguda de persones al mateix nivell

Factor de risc: Manca d'il·luminació a les vies de pas i els llocs de treball

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Mantenir les vies de pas i els llocs de treball perfectament il·luminats. Es recomana realitzar mesures de llum per comprovar si els nivells s'ajusten a les recomanacions establertes a la normativa vigent.

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Factor de risc: Objectes pel terra, desordre en les zones de trànsit

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Senyalitzar les zones de pas i emmagatzemament i mantenir-les ordenades

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Risc: Caiguda d'objectes per desplomament

Factor de risc: Emmagatzematge perillós d'objectes a les zones de magatzem.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

En la situació de les càrregues a les prestatgeries es reservaran les parts baixes per a les càrregues més pesades i les elevades per a les més lleugeres

Prioritat:**Moderada**

Evitar sobrecarregar les prestatgeries. Evitar que els objectes emmagatzemats sobrepassin l'amplada de les prestatgeries, si no es pot evitar caldrà senyalitzar-ho.

Prioritat:**Moderada**

Fixar i falcar totes les prestatgeries del centre, per tal d'evitar bolcades accidentals.

Prioritat:**Moderada**

Millorar l'apilament d'objectes . Es recomana fer una campanya d'ordre i neteja per tal de llançar tot allò que no

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

es fa servir, per tal de disposar de més espai i ordre al taller.

Prioritat:**Moderada**

Risc: Caiguda d'objectes per manipulació

Factor de risc: Manipulació d'objectes pesats o de grans dimensions durant la jornada laboral: maquinària, peces, material, etc.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar guants de protecció mecànica durant la manipulació de càrregues, per tal d'assegurar un millor aferrament d'aquestes. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar els mitjans mecànics disponibles per moure objectes de grans dimensions més fàcilment. Assegurar i comprovar l'estabilitat dels objectes o càrregues abans de moure-les. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: No portar cinturó portaeines

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de cinturó portaeines o caixa d'eines, per tal de tenir les eines endreçades dins d'un suport i evitar així que puguin quedar abandonades al lloc de treball o llocs de pas. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Trepitjades sobre objectes

Factor de risc: Objectes punxants o tallants per terra : eines emprades.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar calçat de seguretat amb plantilla antiperforant Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Xocs/contactes amb elements mòbils de la màquina

Factor de risc: Manca de protecció de parts mòbils amb eines elèctriques portàtils que es facin servir (veure llista de eines elèctriques portàtils utilitzades a la descripció del lloc de treball).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Les màquines utilitzades hauran de disposar de marcatge CE i manual d'instruccions. Estarà prohibit inutilitzar els dispositius de seguretat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Fer servir eines elèctriques en lloc d'eines manuals quan sigui possible: tornavisos amb bateria, etc., si s'escau.
Prioritat:**Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Risc: Postures incorrectes

Factor de risc: Postures forçades durant els treballs: treballs per sobre de les espatlles, de genolls, amb l'esquena corbada, ...

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Utilitzar protectors de genolls en els treballs que l'operari hagi d'estar ajupit durant tota o part de la jornada (treballs a ras de terra, per exemple)
Prioritat:**Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Risc: Exposició a temperatures extremes

Factor de risc: Treballs a l'aire lliure durant tasques de manteniment o reparació d'instal·lacions exteriors.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Tenir aigua sempre a disposició i beure abundant i periòdicament per a evitar deshidratacions en estiu
Prioritat:**Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Utilitzar roba que protegeixi de les inclemències del temps
Prioritat:**Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Risc: Contactes tèrmics (cremades)

Factor de risc: Contacte amb superfícies i/o líquids calents : operacions puntuals de soldadura

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Utilitzar equips de protecció individual amb el marcatge CE (manyoples, davantals, pantalles) segons indiquen els procediments de treball . Tot i que siguin petites soldadures, l'ús de pantalla facial i manyoples és imprescindible.
Prioritat:**Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Risc: Inhalació/ingestió de substàncies nocives

Factor de risc: Emmagatzematge incorrecte de substàncies. (productes químics).

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Disposar de magatzem amb una bona ventilació i senyalitzat
Prioritat:**Moderada**

--	--	--

(Sis mesos)

Disposar de fitxa de seguretat en el lloc de treball
Prioritat:**Moderada**

--	--	--

(Sis mesos)

No fer transvasaments a envasos originàriament destinats a contenir aliments i/o begudes
Prioritat: **Moderada**

--	--	--	--

(Sis mesos)

No tenir envasos sense etiquetar
Prioritat: **Moderada**

--	--	--	--

(Sis mesos)

Factor de risc: Generació de vapors o gasos de soldadura.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar extracció localitzada o disposar de ventilació suficient a la zona de soldadura. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar mascareta de protecció tipus A (gasos i vapors P.E. >65°C) (A2-B2-P3) durant els treballs de soldadura en zones amb ventilació o extracció insuficient. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Generació de vapors o gasos provinents de productes químics utilitzats en el tractament d'aigua de les piscines, etc.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Allunyar del sol i de les fonts de calor dels envasos i dipòsits que contenen productes càustics i corrosius Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Instal·lar un sistema de ventilació : evitar la inhalació dels vapors. Els llocs on es manipulin aquests productes han d'estar condicionats. Si malgrat tot pot persistir la seva presència, s'haurà d'utilitzar protecció respiratòria proveïda de l'adequat filtre. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Mantenir una bona ventilació en la zona on es manipulin o emmagatzemin productes químics. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Quan es vagin a manipular productes químics utilitzats en el tractament d'aigua de les piscines, utilitzar sempre la ulleres protecció ocular, així com roba i botes impermeables, i guants de protecció química. Tenir en compte que els camals dels pantalons s'han de dur per sobre de les botes, per a impedir l'entrada d'aquests productes. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar mascareta de protecció adequada quan es manipulin productes químics. Seguir en tot moment les instruccions que figuren en l'etiqueta o fitxa de dades de seguretat del producte. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Contacte amb substàncies càustiques/corrosives

Factor de risc: Manipulació de productes químics: sòlids i líquids o gasos utilitzats en el tractament d'aigua o tasques de manteniment.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de FDS de tots els productes químics presents a les instal·lacions i tenir aquesta informació a l'abast de tots els treballadors. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Evitar el contacte amb productes químics. Utilitzar els EPIs que requereixi cada situació (llegir i seguir les instruccions de les FDS dels productes químics).
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Identificar i etiquetar els envasos que continguin productes químics . Emmagatzemar-los en llocs adequats i en recipients tancats.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Senyalitzar i advertir de la presència de productes químics a les instal·lacions. Així com advertir dels perills que comporta el contacte, inhalació o exposició a cadascun d'ells.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Risc: Exposició a radiacions

Factor de risc: No utilitzar protecció personal per realitzar treballs de soldadura

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Usar protecció personal contra les radiacions de la soldadura: guants EN412 i protecció ocular EN169.
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Risc: Explosions

Factor de risc: Emmagatzematge incorrecte de productes combustibles : ampolles de gasos de soldadura (butà)

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

En cas d'emmagatzemar varies ampolles de gas, aquestes s'hauran d'emmagatzemar en zona ventilada i senyalitzada amb senyal de prohibit fuma o encendre flama. Separant buides de plenes.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Situar les ampolles allunyades de les fonts de calor
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Risc: Causats per éssers vius

Factor de risc: - Contacte amb parts o substàncies irritants de plantes.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Utilitzar guants de protecció adequats per a evitar el contacte amb parts irritants o punxants de plantes.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Factor de risc: Agressions d'animals : gossos, gats, serps, insectes, etc.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Utilitzar roba de treball adequada i guants de protecció, per evitar possibles mossegades o picades d'insectes, serps, etc.

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Risc: Malalties causades per agents químics

Factor de risc: Ambient contaminat per pols durant els treballs de tall, polit, treballs en zones amb pols, etc.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar mascareta de protecció P1 (per a partícules sòlides) EN-149 durant els treballs de tall, treballs en zones amb pols. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Ambient contaminat per vapors o gasos

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar mascareta de protecció adequada per evitar la inhalació del contaminant. Seguir les instruccions de la fitxa de dades de seguretat dels productes químics a manipular. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Malalties causades per agents físics
Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) produïts per la realització de qualsevol procés sorollós o molest.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar manteniments preventius dels equips de treball per evitar deterioraments que puguin produir augment del soroll generat per l'equip. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar equips de protecció auditiva (taps, cascos) EN 352 quan es realitzin treballs amb radial, esmoladora, trepant o qualsevol altra eina o procés sorollós o molest. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Estrès tèrmic (per fred o calor)

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar roba de protecció contra el fred a l'hivern, roba més lleugera a l'estiu, impermeables,..., en funció de les condicions ambientals. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Exposició a radiacions degut a la realització de treballs de soldadura.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Entregar instrucció escrita als treballadors sobre normes de prevenció del risc de radiacions Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar equip de protecció contra les radiacions de la soldadura: guants EN421, protecció ocular EN169, peto de cuir (mandil), polaines i maneguet Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Malalties causades per agents biològics

Factor de risc: Exposició a virus i/o bactèries durant les tasques de manteniment de piscines, pavellons, etc.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Entregar instrucció escrita als treballadors sobre mesures higièniques en treballs amb risc biològic . Proporcionar formació als treballadors. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Revisar, netejar i mantenir, segons la legislació vigent, el sistema d'aire condicionat, les torres de refrigeració, les piscines, etc. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar equips de protecció individual per evitar l'exposició a virus i/o bacteris. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

4.2 Riscos de les condicions materials

Risc: Espais i superfícies

Factor de risc: Alçada del terra al sostre inferior a 3 metres al compartiment dels filtres de la piscina.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Senyalitzar les zones de treball on l'alçada sigui inferior a 3 metres al compartiment dels filtres de la piscina. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Paviment lliscant a l'entrada al magatzem de sulfumant i a les sales de màquines de les piscines.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Mantenir la neteja de les superfícies de treball a l'entrada al magatzem de sulfumant i a les sales de màquines de les piscines i modificar el paviment, si s'escau. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Senyalitzar la presència de paviment lliscant a l'entrada al magatzem de sulfumant i a les sales de màquines de les piscines i modificar el paviment. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Sostres o estructures constructives en mal estat al compartiments dels filtres de les piscines: la tapa no té elements de fixació, l'accés per escales de gat no és segur.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Instal·lar d'escala de servei al compartiments dels filtres de les piscines. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Reparar els elements del compartiment dels filtres de les piscines per tal de fer segur l'accés: la tapa amb elements de fixació quan es tingui oberta. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Escales

Factor de risc: Escales fixes amb baranes incomplertes , per no disposar de baranes, en les escales d'accés de l'exterior del gimnàs

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar passamans a 90 cm, barra intermèdia i sòcols de 15 cm al costat dret de l'escala a l'exterior del gimnàs. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Escales fixes amb baranes incomplertes , per no disposar de baranes, en les escales d'accés del pavelló

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable

Posar passamans a 90 cm, barra intermèdia i sòcols de 15 cm als dos costats de les escales d'accés del pavelló (amplada major a 1'20 metres).
Prioritat: **Moderada**

(Sis mesos)

Factor de risc: Escales fixes amb graons lliscants (en general)
Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Mantenir en correcte estat i lliures d'obstacles les escales d'accés a les diferents plantes del centre.
Prioritat: **Baixa**

(Un any)

Modificar la superfície dels esglaons de l'escala del centre, aplicant tractament antilliscant o instal·lant bandes antelliscants, per evitar relliscades, com pot ser descarnat o tractament químic del formigó per aconseguir un acabat rugós, recobrint amb resines que continguin partícules abrasives o pegant a terra bandes de material antilliscant, assegurant que el nou terra i els adhesius són compatibles amb el material original del terra i que no es generin nous perills.
Prioritat: **Baixa**

(Un any)

Factor de risc: Escales fixes amb graons lliscants per no disposar de bandes antilliscants, en l'accés a les grades del pavelló nou i del pavelló vell.
Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Mantenir en correcte estat i lliures d'obstacles les escales d'accés a les diferents plantes dels recintes esportius.
Prioritat: **Moderada**

(Sis mesos)

Modificar la superfície dels esglaons de les escales d'accés a les grades del pavelló nou, aplicant tractament antilliscant o instal·lant bandes antelliscants, per evitar relliscades, com pot ser descarnat o tractament químic del formigó per aconseguir un acabat rugós, recobrint amb resines que continguin partícules abrasives o pegant a terra bandes de material antilliscant, assegurant que el nou terra i els adhesius són compatibles amb el material original del terra i que no es generin nous perills.
Prioritat: **Moderada**

(Sis mesos)

Modificar la superfície dels esglaons de les escales d'accés a les grades del pavelló vell, aplicant tractament antilliscant o instal·lant bandes antelliscants, per evitar relliscades, com pot ser descarnat o tractament químic del formigó per aconseguir un acabat rugós, recobrint amb resines que continguin partícules abrasives o pegant a terra bandes de material antilliscant, assegurant que el nou terra i els adhesius són compatibles amb el material original del terra i que no es generin nous perills.
Prioritat: **Moderada**

(Sis mesos)

Risc: Portes i sortides
Factor de risc: Portes sense senyalitzar, de vidre, sense elements distintius / logotips, d'entrada a les dependències.
Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Mantenir senyalitzada les portes de vidre amb bandes o cercles de color a l'altura dels ulls.

Prioritat: **Moderada**

(Sis mesos)

Factor de risc: Portes sense senyalitzar i recorreguts d'evacuació sense senyalitzar.
Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Posar senyals de SORTIDA i recorreguts d'evacuació sense senyalitzar a totes les dependències. Cal revisar que es compleixi aquesta mesura a tots els recintes esportius i aplicar-la, si s'escau.

(Sis mesos)

 Prioritat: **Moderada**
Risc: Il·luminació
Factor de risc: Il·luminació incorrecta o defectuosa :
- manca enllumenat d'emergència sobre els quadres elèctrics dels diferents centres.
Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Fer revisions dels sistemes d'il·luminació general i les lluminàries d'emergència dels diferents centres per assegurar el seu correcte funcionament.

(Sis mesos)

 Prioritat: **Moderada**

Posar nous focus d'il·luminació d'enllumenat d'emergència sobre els quadres elèctrics dels diferents centres.

(Sis mesos)

 Prioritat: **Moderada**
Factor de risc: Il·luminació no antideflagrant amb substàncies inflamables a les sales de calderes dels pavellons
Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Substituir la instal·lació per una antideflagrant a les sales de calderes dels pavellons, en l'enllumenat general i d'emergència.

(Sis mesos)

 Prioritat: **Moderada**
Risc: Ventilació i climatització
Factor de risc: La renovació d'aire no està assegurada a les sales de màquines de les piscines, al magatzem de sulfamant i sales de calderes de gas.
Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Augmentar la ventilació a les sales de màquines de les piscines, al magatzem de sulfamant i sales de calderes de gas, per disposar de ventilació natural, o bé instal·lant ventilació forçada, si s'escau, per així poder garantir una correcta renovació de l'aire.

(Sis mesos)

 Prioritat: **Moderada**
Factor de risc: No hi ha manteniment periòdic en les instal·lacions de climatització dels centres.
Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Planificar un manteniment periòdic de les instal·lacions de climatització dels centres, si s'escau.
Prioritat: **Moderada**

(Sis mesos)

Risc: Neteja i serveis d'higiene

Factor de risc: Correcte estat de neteja dels serveis higiènics dels centres: disposen de ventilació natural o forçada

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Es recomana mantenir la neteja dels serveis higiènics dels centres.
Prioritat: **Baixa**

(Un any)

Factor de risc: Lavabos sense ventilació adequada als diferents centres: durant la visita s'observa que disposen

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Posar ventilació forçada als lavabos que no en disposin, als diferents centres, si s'escau, i mantenir-la en correcte estat.
Prioritat: **Baixa**

(Un any)

Risc: Emmagatzematge de materials

Factor de risc: - No hi ha emmagatzematge especial amb cubeta de recollida al magatzem de garrafes de l'àcid clorhídric (sulfumant) al quartet.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Disposar al magatzem i a les sales de màquines de les piscines de ventilació adequada per evitar que se superin les concentracions màximes admissibles en les condicions normals de treball.
Aquesta ventilació s'expulsarà a l'exterior mitjançant conductes exclusius per a aquesta finalitat.
Prioritat: **Alta**

(Tres mesos)

Disposar, al magatzem i les sales de màquines de les piscines, de tanc de recollida de vessaments en cas de trencament de les garrafes. Aquesta haurà de garantir una resistència al líquid corrosiu emmagatzemat, de tal manera que no pugui fer malbé ni l'estructura ni les fonamentacions del mateix o contigus, així com la impossibilitat que el líquid vessat envaeixi altres dependències i tingui un sistema de drenatge a lloc segur.
Prioritat: **Alta**

(Tres mesos)

El fons dels tancs de recollida ha de quedar a 30 cm, com a mínim, per sobre del terra i haurà de ser impermeable al producte a contenir, de manera que les possibles fuites pel fons surtin a l'exterior. Haurà de tenir una capacitat per recollir la totalitat del vessament
Prioritat: **Alta**

(Tres mesos)

Es recomana substituir el transvasament manual per dispensadors automàtic.
Prioritat: **Alta**

(Tres mesos)

Factor de risc: - No hi ha emmagatzematge especial i senyalitzat per productes corrosius, com el sulfúric (àcid clorhídric en dissolució), lleixiu (hipoclorit sòdic), etc., a emprats a les sales de màquines de les piscines.

Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Senyalitzar a la porta d'entrada de l'àrea o zona on s'emmagatzemen els productes corrosius (àcid clorhídric i altres productes químics emprats a les sales de màquines de les piscines) amb senyalització de perill per productes corrosius, tòxics, etc.

Prioritat: **Alta**

(Tres mesos)

Senyalitzar a la porta d'entrada de l'àrea o zona on s'emmagatzemen els productes corrosius (àcid clorhídric i altres productes químics emprats a les sales de màquines de les piscines) l'ús obligatori d'EPIs: ulleres de protecció, guants de protecció química, mascareta de protecció per vapors i calçat de seguretat impermeable (botes altes).

Prioritat: **Alta**

(Tres mesos)

Factor de risc: Prestatgeries amb càrrega excessiva

Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

No sobrecarregar les prestatgeries dels centres. Si es necessita emmagatzemar o més objectes, caldrà disposar de prestatgeries prou resistents que garanteixin la seva seguretat i estabilitat.

Prioritat: **Baixa**

(Un any)

Factor de risc: Les prestatgeries no són estables i segures per no estar fixades, al despatx del pavelló vell.

Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Emmagatzemar de forma estable els objectes a les prestatgeries.
Es recomana disposar de prestatgeries de suficient fondària i resistència per a mantenir l'arxiu documental del centre.

Prioritat: **Moderada**

Fixar i falcar a la paret i terra les prestatgeries, a la paret o al sostre, al despatx del pavelló vell. Fer extensiva la mesura als prestatges d'altres centres que encara no ho estiguin, per evitar que aquests puguin bolcar, si escau.

Prioritat: **Moderada**

(Sis mesos)

Mantenir un correcte estat d'ordre als magatzems.

Prioritat: **Moderada**

(Sis mesos)

Risc: Senyalització

Factor de risc: Manca de senyalització d'emergència a les instal·lacions esportives:

- pavelló nou, a la pista, passadissos de vestidors escales.
- pavelló vell, a l'escala d'accés a la planta 1 de pistes.
- la senyalització d'emergència del passadís dels vestidors del pavelló vell és poc visible en estar situada sobre la paret de sortida del mateixos.
- manca senyalització de prohibició d'us de l'ascensor, en cas d'incendi.
- etc.

Mesura preventiva
Termini
Cost
Responsable

(Recomanat)

Es recomana reubicar la senyalització d'emergència del passadís dels vestidors del pavelló vell a la paret oposada, ja que serà més visible en estar situada de cara a la sortida del mateixos.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

 Prioritat: **Moderada**

Senyalitzar la farmaciola de primers auxilis a les instal·lacions esportives, i mantenir la senyalització en correcte estat.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

 Prioritat: **Moderada**

Senyalitzar la prohibició d'utilitzar ascensors en cas d'incendi al pavelló vell, i mantenir la senyalització en correcte estat.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

 Prioritat: **Moderada**

Senyalitzar les portes i vies d'evacuació a les instal·lacions esportives:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

- pavelló nou, a la pista, passadissos de vestidors escales.
- pavelló vell, a l'escala d'accés a la planta 1 de pistes.

Revisar periòdicament que es manté correcta la senyalització dels recorreguts d'evacuació.

 Prioritat: **Moderada**

Senyalitzar els mitjans de lluita contra incendis que encara no disposen de senyalització (extintors del pavelló nou, BIE i polsadors d'alarma del pavelló vell).

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Revisar periòdicament que es manté correcta la senyalització dels medis de lluita contra incendis del centre.

 Prioritat: **Moderada**

Factor de risc: Manca senyalització de prohibició, obligació, advertiment

Mesura preventiva

Termini

Cost

Responsable

(Recomanat)

Senyalitzar la presència de productes químics en la zona de magatzem d'aquests.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

(Sis mesos)

 Prioritat: **Moderada**

Senyalitzar la prohibició d'accés a personal aliè a les zones de taller de manteniment, sala de màquines i magatzems.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

(Sis mesos)

 Prioritat: **Moderada**

Senyalitzar l'ús d'equips de protecció individual a les zones on sigui necessari el seu ús.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

(Sis mesos)

Cal senyalitzar la obligatorietat d'ús de calçat de seguretat i guants a l'entrada del taller de manteniment, cal senyalitzar també l'ús d'ulleres de protecció i/o taps de protecció auditiva a les màquines o zones del taller on sigui necessari.

 Prioritat: **Moderada**

Risc: Aparells a pressió: Calderes

Factor de risc: - Manca de senyalització a les sales de calderes.

Mesura preventiva

Termini

Cost

Responsable

(Recomanat)

Posar senyalització de prohibició d'encendre flama i de prohibició de fumar a l'entrada de les sales de caldera.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

 Prioritat: **Moderada**

Factor de risc: - No hi ha instruccions escrites de com actuar en cas d'emergència a les sales de caldera.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar d'instruccions escrites de com actuar en cas d'emergència a les sales de caldera. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manca d'ordre i neteja a les sales de calderes.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Complir la prohibició expressa de no utilitzar la sala de calderes com a magatzem a les sales de calderes. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Netejar la zona/terra de vessaments de combustible a les sales de calderes. Neteja periòdica de la sala de la caldera, ja que és important mantenir una bona neteja i evitar l'acumulació de pols. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manca de revisions periòdiques i de manteniment a les sales de calderes.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Efectuar revisions periòdiques (cabdal, pressió, nivells, vàlvules de seguretat, detector d'absència de flama, etc) i disposar a les sales d'un manual on es registri el manteniment i les revisions de la caldera, a les sales de calderes. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Materials inadequats del recinte de la caldera de gas del pavelló nou: s'indica que està en previsió la seva futura substitució per caldera de biomassa.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Col·locar materials de suficient resistència (disseny, fabricació) al recinte de la caldera de gas, d'acord a la normativa vigent (RD 2060/2008 pel qual s'aprova el Reglament d'Equips a pressió i la ITC EP-1 sobre calderes). Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar a la sala d'enllumenat d'emergència i aquest ha de ser antideflagrant. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Instal·lar les portes de la sala de calderes, metàl·liques i amb resistència al foc. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Instal·lacions elèctriques
Factor de risc: Manca senyal d'avertiment de risc elèctric en el quadre a les sales de màquines de les piscines.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Cal que els quadres elèctrics de les sales de màquines de les piscines disposin d'embolcalls amb tapa que els permeti quedar aïllats de possibles cops, pols, contactes elèctrics, ...	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Fer la comprovació a la resta de recintes de les instal·lacions.

Prioritat: **Moderada**

Posar senyal d'advertència de risc elèctric en el quadre elèctric de les sales de màquines de les piscines.

(Sis mesos)

Fer la comprovació a la resta de recintes de les instal·lacions.

Prioritat: **Moderada**

Risc: Incendis i Emergències

Factor de risc: Enllumenat d'emergència amb el pilot fos en algunes dependències.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Reparar l'enllumenat d'emergència per assegurar el seu funcionament en cas de fallada d'alimentació de l'enllumenat normal si, s'escau.

(Sis mesos)

Prioritat: **Moderada**

Factor de risc: Absència o material incomplet de la farmaciola portàtil

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Completar la farmaciola portàtil quan calgui: cal realitzar revisions periòdiques del contingut de les farmacioles, per reposar aquells productes que estiguin caducats o esgotats.

(Sis mesos)

Prioritat: **Moderada**

Disposar d'una farmaciola portàtil pels desplaçaments als vehicles de treball.

(Sis mesos)

Prioritat: **Moderada**

Factor de risc: Estat de l'enllumenat d'emergència

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Equipar el centre de treball amb enllumenat d'emergència, antideflagrant, a les sales de calderes i a les sales de màquines de les piscines.

(Sis mesos)

Prioritat: **Moderada**

Instal·lar enllumenat d'emergència a sobre dels quadres elèctrics de cadascun dels centres, si s'escau.

(Sis mesos)

Prioritat: **Moderada**

Revisar periòdicament l'estat de l'enllumenat d'emergència per assegurar el seu correcte funcionament en cas de necessitat.

(Sis mesos)

Prioritat: **Moderada**

Factor de risc: Falta penjar extintor/s a la sala de calderes del pavelló nou.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Penjar l'extintor de forma que la part superior del mateix no sobrepassi 1,70 m d'alçada des del terra

(Tres mesos)

Prioritat: **Alta**

Disposar, almenys, d'un extintor (CO2) a la sala de calderes.

(Tres mesos)

Prioritat: **Alta**

Factor de risc: Manca de mitjans de lluita contra incendis i/o inadequats : mala ubicació dels extintors a la pista de futbol del pavelló vell.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar dels extintors portàtils adequats a les classes de foc possibles, d'eficàcia suficient a la pista de futbol del pavelló vell. Reubicar-los als pilars, es recomana. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manca del pla d'emergència o manual d'autoprotecció : no es té constància de disposar de pla d'emergència de cadascuna de les instal·lacions esportives.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Designar els treballadors dedicats a la realització del pla d'emergència (degudament formats i informats) Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Efectuar simulacres periòdicament. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Elaborar un pla d'emergència o manual d'autoprotecció a cadascuna de les instal·lacions esportives, i mantenir-lo actualitzat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Informar a tot el personal del protocol a seguir en cas d'emergència, un cop redactat el pla d'emergència. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manca disposar de llistat de telèfons d'emergència (ambulància, bombers, urgències, policia) a cadascuna de les instal·lacions esportives.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Tenir i penjar el llistat de telèfons d'emergència en un lloc de fàcil visibilitat a cadascuna de les instal·lacions esportives. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Obstacles davant els mitjans de lluita contra incendis a la sala de calderes del pavelló vell

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Deixar lliure d'obstacles l'àrea d'ubicació dels mitjans de lluita contra incendis Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Passadissos i portes obstruïdes i/o inadequades a les sortides d'emergència del pavelló nou: s'observa que les portes d'emergència mantenen posada una barra amb candau.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Permetre que les portes de sortida siguin susceptibles d'obrir per qualsevol a les sortides d'emergència del pavelló nou. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Ubicació inadequada o manca de revisions

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable

Penjar l'extintor de forma que la part superior del mateix no sobrepassi 1,70 m d'alçada des del terra, en lloc visible i accessibles.

Tot i això, es recomana mantenir-los penjats a una alçada de 0,60 metres perquè siguin més fàcils d'agafar.

Prioritat: **Baixa**

(Un any)

Risc: Substàncies químiques

Factor de risc: - Es disposa de dutxa i font rentauells a la sala de màquines de la piscina gran, però no així al quart de magatzem del sulfumant ni a la sala de màquines de la piscina petita.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Disposar de dutxa i font rentauells, o punt d'aigua proper quart de magatzem del sulfumant ni a la sala de màquines de la piscina petita.

Prioritat: **Moderada**

(Sis mesos)

Factor de risc: - Mescles accidentals del productes emprats a les sales de màquines de les piscines per manca de senyalització als tancs de recollida, canonades, etc.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Senyalitzar i identificar de manera clara els tancs de recollida, canonades, etc, per assegurar-se que sigui totalment impossible alimentar per error qualsevol dipòsit amb el contingut d'un altre producte.

Prioritat: **Alta**

(Tres mesos)

Factor de risc: El personal no disposa d'equips de protecció individual o no els utilitza correctament durant els transvasaments de sulfumant.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Utilitzar els equips de protecció individual indicats a les fitxes de seguretat dels productes químics emprats.

Prioritat: **Alta**

(Tres mesos)

Factor de risc: Les substàncies i preparats perillosos no estan ben etiquetats i identificats : es disposen en els envasos originals, correctament etiquetats.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Etiquetar correctament tots els productes, en especial al realitzar transvasaments : mantenir mesura preventiva.

Prioritat: **Baixa**

(Un any)

Factor de risc: No hi ha fitxes de seguretat dels productes emprats a a les sales de màquines de les piscines, a disposició dels treballadors.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Disposar d'una còpia de les fitxes de seguretat en les zones on s'utilitzen, a disposició dels treballadors a les sales de màquines de les piscines.

Prioritat: **Alta**

(Tres mesos)

Factor de risc: Vessaments lliures de productes perillosos de sulfumant, lleixiu, etc., a les sales de màquines de les piscines, durant el transvasament i transport de garrafes.

Mesura preventiva

Es recomana automatitzar els processos de manipulació manual de sulfamat, lleixiu, clor, etc. Mentre no sigui possible, cal emprar els equips de protecció individual indicats a les fitxes de seguretat dels productes.
Prioritat: **Alta**

Termini
(Recomanat)

(Tres mesos)

Cost

Responsible

Risc: Formació i Informació dels treballadors
Factor de risc: Manca d'informació i formació dels treballadors
Mesura preventiva

Donar formació als treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals als treballadors, segons s'estableix a la Llei de prevenció de riscos laborals. S'imparteix en sessió teòrico-pràctica en Prevenció de Riscos Laborals.
Prioritat: **Moderada**

Termini
(Recomanat)

(Sis mesos)

Cost

Responsible

Informar els treballadors dels riscos als que estan exposats en el lloc de treball mitjançant les fitxes d'informació dels riscos del lloc de treball. Es faciliten conjuntament amb el present informe.
Prioritat: **Moderada**

Termini
(Recomanat)

(Sis mesos)

Cost

Responsible

Risc: Vigilància de la salut
Factor de risc: Farmaciola portàtil en vehicles
Mesura preventiva

Posar una farmaciola portàtil als vehicles
Prioritat: **Moderada**

Termini
(Recomanat)

(Sis mesos)

Cost

Responsible

Factor de risc: Existència o estat de la farmaciola a les instal·lacions.
Mesura preventiva

Adquirir una farmaciola i posar-la a un lloc visible a l'empresa, i senyalitzar la ubicació de la farmaciola al centre de treball.
Prioritat: **Moderada**

Termini
(Recomanat)

(Sis mesos)

Cost

Responsible

La farmaciola ha de contenir com a mínim: desinfectants i antisèptics autoritzats, gasses estèrils, cotó hidròfil, venes, esparadrap, apòsits adhesius, tisoires, pinces i guants d'un sol ús
Prioritat: **Moderada**

Termini
(Recomanat)

(Sis mesos)

Cost

Responsible

Revisar periòdicament la farmaciola, i substituir el material que estigui esgotat o caducat, quan s'escaigui.
Prioritat: **Moderada**

Termini
(Recomanat)

(Sis mesos)

Cost

Responsible

Factor de risc: Vigilància de la salut dels treballadors i reconeixements mèdics : es disposa de concert amb Prevencontrol.
Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsible

Realitzar la vigilància de la salut dels treballadors properament: es recorda que l'Ajuntament ha de tenir concertat el servei i d'oferir els reconeixements mèdics a tots els seus treballadors. Aquests, però, poden renunciar a realitzar els reconeixements mèdics, quedant registre escrit.
Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Risc: General

Factor de risc: Documentació per escrit de qüestions relacionades amb la gestió de la prevenció : es fa a mesura que es necessita.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Utilitzar i omplir els documents facilitats en el Manual de Gestió de la Prevenció quan s'escaigui: informació al treballador, investigacions d'accidents, lliurament d'equips de protecció individual, ...
Prioritat: **Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Factor de risc: Documentació relativa a la prevenció de riscos laborals : es fa a mesura que es necessita.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Crear un arxiu amb la documentació relativa a la prevenció de riscos laborals (avaluació de riscos laborals, planificació de l'activitat preventiva...) quan s'escaigui, i actualitzar-lo a mesura que es necessita.
Prioritat: **Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Factor de risc: Justificació de entrega d'Equips de Protecció Individual als treballadors

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Documentar l'entrega d'Equips de protecció individual als treballadors i actualitzar els registres quan hi hagi noves incorporacions i per a la renovació del material.
Prioritat: **Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Risc: Coordinació empresarial

Factor de risc: Coordinació entre les empreses contractant i contractada : entre l'ajuntament i totes les empreses subcontractades que fa actuacions als diferents centres.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Establir un sistema d'informació entre empreses, establint la obligació del compliment de la Llei 31/95 per ambdues parts
Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Intercanviar amb cada empresa subcontractada o que accedeixi a les instal·lacions, la informació relacionada amb la coordinació d'activitats empresarials, informant del riscs de les instal·lacions i activitats del centre de treball, que puguin afectar a la subcontracta, i requerint informació dels riscos derivats de l'activitat de la subcontracta que puguin afectar al centre de treball.

Prioritat: **Moderada**

(Sis mesos)

Empresa



AVÍS DE REBUDA

En compliment del segon punt dels pactes del concert del servei de prevenció Prevencontrol, SA, acusem recepció de la Informe de planificació de l'activitat preventiva realitzat a l'empresa AJUNTAMENT DE BERGA. (Codi client: 640.250)

Si us plau retorni'ns l'avís de rebuda, al número de fax 937838178 , ja que es el justificant de que vostè ha rebut l'informe.

a de de 2015

Sr.:

Càrrec

Firma:

Els preguem que omplin els espais en blanc amb lletres majúscules i signin el document.